

Załącznik 1. Dokumentacja fotograficzna



Elewacja frontowa





Ubytki w tynku pomiędzy piwnicą a parterem



Gzymsy oraz opaski okienne na elewacji frontowej





Przypory



Wejście do budynku – elewacja tylna




Elewacja tylna






Elewacja tylna



Posadzka w części wejściowej budynku



Klatka schodowa



Balustrada klatki schodowej





Klatka schodowa pomiędzy II a III kondygnacją



Ściany piwnicy



Schody i posadzki w piwnicy




Poddasze





Strych



Strych - pokrycie dachu

Zdobione drzwi na paterze

Klatce schodowa na III piętrze